

1과목 : 전기 이론

1. 다음 ()안의 알맞은 내용으로 옳은 것은?

화로에 흐르는 전류의 크기는 저항에 (①)하고, 가해진 전압에 (②)한다.

- ① ② 비례, ③ 비례 ② ④ 비례, ⑤ 반비례
③ ⑥ 반비례, ⑦ 비례 ④ ⑧ 반비례, ⑨ 반비례

2. 초산은(AgNO_3) 용액에 1A의 전류를 2시간 동안 흘렸다. 이 때 은의 석출량(g)은? (단, 은의 전기 화학당량은 $1.1 \times 10^{-3}\text{g/C}\text{O}$ 이다.)

- ① 5.44 ② 6.08
③ 7.92 ④ 9.84

3. 평균 반지름이 10cm이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 5A의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자장의 세기(AT/m)는?

- ① 250 ② 500
③ 750 ④ 1000

4. 3V의 기전력으로 300C의 전기량이 이동할 때 몇 J의 일을 해하게 되는가?

- ① 1200 ② 900
③ 600 ④ 100

5. 충전된 대전체를 대지(大地)에 연결하면 대전체는 어떻게 되는가?

- ① 방전한다. ② 반발한다.
③ 충전이 계속된다. ④ 반발과 흡인을 반복한다.

6. 반자성체 물질의 특색을 나타낸 것은? (단, μ_s 는 비투자율이다.)

- ① $\mu_s > 1$ ② $\mu_s \gg 1$
③ $\mu_s = 1$ ④ $\mu_s < 1$

7. 비사인파 교류회로의 전력에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압의 제3고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
② 전압의 제2고조파와 전류의 제3고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
③ 전압의 제3고조파와 전류의 제5고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.
④ 전압의 제5고조파와 전류의 제7고조파 성분 사이에서 소비전력이 발생한다.

8. $2\mu\text{F}$, $3\mu\text{F}$, $5\mu\text{F}$ 인 3개의 콘덴서가 병렬로 접속되었을 때의 합성 정전용량(μF)은?

- ① 0.97 ② 3
③ 5 ④ 10

9. PN접합 다이오드의 대표적인 작용으로 옳은 것은?

- ① 정류작용 ② 변조작용
③ 증폭작용 ④ 발진작용

10. $R=2\Omega$, $L=10\text{mH}$, $C=4\mu\text{F}$ 으로 구성되는 직렬 공진회로의 L과 C에서의 전압 확대율은?

- ① 3 ② 6
③ 16 ④ 25

11. 최대눈금 1A, 내부저항 10Ω의 전류계로 최대 101A까지 측정하려면 몇 Ω의 분류기가 필요 한가?

- ① 0.01 ② 0.02
③ 0.05 ④ 0.1

12. 전력과 전력량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력은 전력량과 다르다.
② 전력량은 와트로 환산된다.
③ 전력량은 칼로리 단위로 환산된다.
④ 전력은 칼로리 단위로 환산할 수 없다.

13. 전자 냉동기는 어떤 효과를 응용한 것인가?

- ① 제백효과 ② 톰슨효과
③ 펠티에효과 ④ 주울효과

14. 자속밀도가 $2\text{Wb}/\text{m}^2$ 인 평등 자기장 중에 자기장과 30° 의 방향으로 길이 0.5m인 도체에 8A의 전류가 흐르는 경우 전자력(N)은?

- ① 8 ② 4
③ 2 ④ 1

15. 어떤 3상 회로에서 선간전압이 200V, 선전류 25A, 3상 전력이 7kW이었다. 이때의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.65 ② 0.73
③ 0.81 ④ 0.97

16. 3상 220V, Δ결선에서 1상의 부하가 $Z=8+j6\Omega$ 이면 선전류(A)는?

- ① 11 ② $22\sqrt{3}$
③ 22 ④ $22 / \sqrt{3}$

17. 환상슬레노이드에 감겨진 코일에 권회수를 3배로 늘리면 자체 인덕턴스는 몇 배로 되는가?

- ① 3 ② 9
③ 1/3 ④ 1/9

18. $+Q_1(\text{C})$ 과 $-Q_2(\text{C})$ 의 전하가 진공 속에서 $r(\text{m})$ 의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전기력 $F(\text{N})$ 은?

$$F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$$F = 9 \times 10^{10} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

19. 다음에서 나타내는 법칙은?

유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

- | | |
|-----------|------------|
| ① 줄의 법칙 | ② 렌츠의 법칙 |
| ③ 플레밍의 법칙 | ④ 패러데이의 법칙 |
20. 임피던스 $Z=6+j8\Omega$ 에서 서셉턴스(σ)는?
- | | |
|--------|--------|
| ① 0.06 | ② 0.08 |
| ③ 0.6 | ④ 0.8 |

2과목 : 전기 기기

21. 3상 유도전동기의 회전방향을 바꾸기 위한 방법으로 옳은 것은?
- | |
|---|
| ① 전원의 전압과 주파수를 바꾸어 준다. |
| ② Δ -Y 결선으로 결선법을 바꾸어 준다. |
| ③ 기동보상기를 사용하여 권선을 바꾸어 준다. |
| ④ 전동기의 1차 권선에 있는 3개의 단자 중 어느 2개의 단자를 서로 바꾸어 준다. |
22. 발전기를 정격전압 220V로 전부하 운전하다가 무부하로 운전 하였더니 단자전압이 242V가 되었다. 이 발전기의 전압 변동률(%)은?
- | | |
|------|------|
| ① 10 | ② 14 |
| ③ 20 | ④ 25 |
23. 6극 직렬권 발전기의 전기자 도체 수 300, 매극 자속 0.02Wb, 회전수 900rpm일 때 유도기전력(V)은?
- | | |
|-------|-------|
| ① 90 | ② 110 |
| ③ 220 | ④ 270 |
24. 동기조상기의 계자를 부족여자로 하여 운전하면?
- | | |
|-----------|-----------|
| ① 콘덴서로 작용 | ② 뒤진역률 보상 |
| ③ 리액터로 작용 | ④ 저항손의 보상 |
25. 3상 교류 발전기의 기전력에 대하여 $\frac{\pi}{2}$ rad 뒤진 전기자 전류가 흐르면 전기자 반작용은?
- | |
|-------------------------|
| ① 횡축 반작용으로 기전력을 증가시킨다. |
| ② 증자 작용을 하여 기전력을 증가시킨다. |
| ③ 감자 작용을 하여 기전력을 감소시킨다. |
| ④ 교차 자화작용으로 기전력을 감소시킨다. |
26. 전기기기의 철심 재료로 규소 강판을 많이 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?
- | |
|-------------------|
| ① 와류손을 줄이기 위해 |
| ② 구리손을 줄이기 위해 |
| ③ 맴돌이 전류를 없애기 위해 |
| ④ 히스테리시스손을 줄이기 위해 |
27. 역병렬 결합의 SCR의 특성과 같은 반도체 소자는?
- | | |
|--------|---------|
| ① PUT | ② UJT |
| ③ Diac | ④ Triac |
28. 전기기계의 효율 중 발전기의 규약 효율 η_G 는 몇 %인가?

(단, P는 입력, Q는 출력, L은 손실이다.)

$$\text{① } \eta_G = \frac{P-L}{P} \times 100 \quad \text{② } \eta_G = \frac{P-L}{P+L} \times 100$$

$$\text{③ } \eta_G = \frac{Q}{P} \times 100 \quad \text{④ } \eta_G = \frac{Q}{Q+L} \times 100$$

29. 20kVA의 단상 변압기 2대를 사용하여 V-V 결선으로 하고 3상 전원을 얻고자 한다. 이때 여기에 접속시킬 수 있는 3상 부하의 용량은 약 몇 kVA인가?
- | | |
|--------|--------|
| ① 34.6 | ② 44.6 |
| ③ 54.6 | ④ 66.6 |
30. 동기 발전기의 병렬운전 조건이 아닌 것은?
- | |
|---------------------|
| ① 유도 기전력의 크기가 같을 것 |
| ② 동기발전기의 용량이 같을 것 |
| ③ 유도 기전력의 위상이 같을 것 |
| ④ 유도 기전력의 주파수가 같을 것 |
31. 직류 분권전동기의 기동방법 중 가장 적당한 것은?
- | |
|------------------------|
| ① 기동 토크를 작게 한다. |
| ② 계자 저항기의 저항값을 크게 한다. |
| ③ 계자 저항기의 저항값을 0으로 한다. |
| ④ 기동저항기를 전기자와 병렬접속 한다. |
32. 극수 10, 동기속도 600rpm인 동기 발전기에서 나오는 전압의 주파수는 몇 Hz인가?
- | | |
|------|-------|
| ① 50 | ② 60 |
| ③ 80 | ④ 120 |
33. 변압기유의 구비조건으로 틀린 것은?
- | | |
|-------------|-------------------|
| ① 냉각효과가 클 것 | ② 응고점이 높을 것 |
| ③ 절연내력이 클 것 | ④ 고온에서 화학반응이 없을 것 |
34. 동기기 손실 중 무부하손(no load loss)이 아닌 것은?
- | | |
|----------|-----------|
| ① 풍손 | ② 와류손 |
| ③ 전기자 동손 | ④ 베어링 마찰손 |
35. 직류 전동기의 제어에 널리 응용되는 직류-직류 전압 제어 장치는?
- | | |
|----------|------------|
| ① 초퍼 | ② 인버터 |
| ③ 전파정류회로 | ④ 사이크로 컨버터 |
36. 동기 와트 P_2 , 출력 P_0 , 슬립 s , 동기속도 N_s , 회전속도 N , 2차 동순 P_{2c} 일 때 2차 효율 표기로 틀린 것은?
- | | |
|-------------|----------------|
| ① $1-s$ | ② P_{2c}/P_2 |
| ③ P_0/P_2 | ④ N/N_s |
37. 변압기의 결선에서 제3고조파를 발생시켜 통신선에 유도장 애를 일으키는 3상 결선은?
- | | |
|---------------|-----------------------|
| ① Y-Y | ② Δ - Δ |
| ③ Y- Δ | ④ Δ -Y |
38. 부흐홀츠 계전기의 설치위치로 가장 적당한 곳은?

- ① 콘서베이터 내부
② 변압기 고압측 부싱
③ 변압기 주 탱크 내부
④ 변압기 주 탱크와 콘서베이터 사이
39. 3상 유도전동기의 운전 중 급속 정지가 필요할 때 사용하는 제동방식은?
① 단상 제동 ② 회생 제동
③ 발전 제동 ④ 역상 제동
40. 슬립 4%인 유도 전동기의 등가 부하 저항은 2차 저항의 몇 배인가?
① 5 ② 19
③ 20 ④ 24
- 3과목 : 전기 설비**
41. 역률개선의 효과로 볼 수 없는 것은?
① 전력손실 감소 ② 전압강하 감소
③ 감전사고 감소 ④ 설비 용량의 이용률 증가
42. 옥내배선 공사에서 절연전선의 피복을 벗길 때 사용하면 편리한 공구는?
① 드라이버 ② 플라이어
③ 압착펜치 ④ 와이어스트리퍼
43. 전기설비기술기준의 판단기준에 의하여 애자사용공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용 전압이 400V 미만인 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 최소 몇 cm이상 이어야 하는가?
① 2.5 ② 4.5
③ 6.0 ④ 12
44. 전선 접속 방법 중 트위스트 직선 접속의 설명으로 옳은 것은?
① 연선의 직선 접속에 적용된다.
② 연선의 분기 접속에 적용된다.
③ 6mm² 이하의 가는 단선인 경우에 적용된다.
④ 6mm² 초과의 굵은 단선인 경우에 적용된다.
45. 건축물에 고정되는 본체부와 제거할 수 있거나 개폐할 수 있는 커버로 이루어지며 절연전선, 케이블 및 코드를 완전하게 수용할 수 있는 구조의 배선설비의 명칭은?
① 케이블 래더 ② 케이블 트레이
③ 케이블 트렁킹 ④ 케이블 브라켓
46. 금속전선관 공사에서 금속관에 나사를 내기위해 사용하는 공구는?
① 리머 ② 오스터
③ 프레서 툴 ④ 파이프 벤더
47. 성냥을 제조하는 공장의 공사 방법으로 틀린 것은?
① 금속관 공사
② 케이블 공사
③ 금속 물드 공사
④ 합성수지관 공사(두께 2mm 미만 및 난연성이 없는 것은

- 제외)
48. 콘크리트 조영재에 볼트를 시설할 때 필요한 공구는?
① 파이프 렌치 ② 볼트 클리퍼
③ 노크아웃 펀치 ④ 드라이브 이트
49. 실내 면적 100m²인 교실에 전광속이 2500lm인 40W 형광등을 설치하여 평균조도를 150lx로 하려면 몇 개의 등을 설치하면 되겠는가? (단, 조명률은 50%, 감광 보상률은 1.25로 한다.)
① 15개 ② 20개
③ 25개 ④ 30개
50. 교류 배전반에서 전류가 많이 흘러 전류계를 직접 주 회로에 연결할 수 없을 때 사용하는 기기는?
① 전류 제한기 ② 계기용 변압기
③ 계기용 변류기 ④ 전류계용 절환 개폐기
51. 플로어 덕트 공사의 설명 중 틀린 것은?
① 덕트의 끝 부분은 막는다.
② 플로어 덕트는 특별 제3종 접지공사로 하여야 한다.
③ 덕트 상호 간 접속은 견고하고 전기적으로 완전하게 접속 하여야 한다.
④ 덕트 및 박스 기타 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.
52. 진동이 심한 전기 기계·기구의 단자에 전선을 접속할 때 사용되는 것은?
① 커플링 ② 압착단자
③ 링 슬리브 ④ 스프링 와셔
53. 전기설비기술기준의 판단기준에 의하여 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용 선에 행거로 시설하여야 한다. 이 경우 사용전압이 고압인 때에는 그 행거의 간격은 몇 cm 이하로 시설하여야 하는가?
① 50 ② 60
③ 70 ④ 80
54. 라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설 기준으로 틀린 것은?
① 덕트의 끝부분은 막을 것
② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
③ 덕트의 개구부는 위로 향하여 시설할 것
④ 덕트는 조영재를 관통하여 시설하지 아니할 것
55. 전기설비기술기준의 판단기준에 의한 고압 가공전선로 철탑의 경간은 몇 m 이하로 제한하고 있는가?
① 150 ② 250
③ 500 ④ 600
56. A종 철근 콘크리트주의 길이가 9m이고, 설계 하중이 6.8kN인 경우 땅에 묻히는 깊이는 최소 몇 m 이상이어야 하는가?
① 1.2 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.0
57. 전선의 접속법에서 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는

경우의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 각 전선의 굵기는 구리인 경우 $50mm^2$ 이상이어야 한다.
 - ② 각 전선의 굵기는 알루미늄인 경우 $70mm^2$ 이상이어야 한다.
 - ③ 병렬로 사용하는 전선은 각각에 퓨즈를 설치할 것
 - ④ 동극의 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전히 접속할 것
58. 정격전류가 50A인 저압전로의 과전류차단기를 배선용차단기로 사용하는 경우 정격전류의 2배의 전류가 통과하였을 경우 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?
- ① 2분
 - ② 4분
 - ③ 6분
 - ④ 8분
59. 서로 다른 굵기의 절연전선을 동일 관내에 넣는 경우 금속관의 굵기는 전선의 피복절연물을 포함한 단면적의 총합계가 관의 내 단면적의 몇 % 이하가 되도록 선정하여야 하는가?
- ① 32
 - ② 38
 - ③ 45
 - ④ 48
60. 제3종 접지공사를 시설하는 주된 목적은?
- ① 기기의 효율을 좋게 한다.
 - ② 기기의 절연을 좋게 한다.
 - ③ 기기의 누전에 의한 감전을 방지한다.
 - ④ 기기의 누전에 의한 역률을 좋게 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	②	①	④	①	④	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	③	②	③	②	②	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	③	③	④	④	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	②	③	①	②	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	③	③	②	③	④	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	③	④	②	③	②	①	③